

نقش تعمیر و نگهداری در افزایش تاب آوری پل های شهری سید امیرحسین حسینی


باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان - تهران - ایران
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و جامع علمی کاربردی

Instagram: [civilamirhosein](#)

Web: [amirhoseinhoseini.com](#)



سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یا (Organization for Economic Co-operation and Development) که به صورت مخفف OECD نامیده می‌شود در سال ۱۹۶۱ میلادی تاسیس شده است. کارشناسان پل در کشورهای عضو **OECD** عوامل زیادی از جمله شرایط محیطی نامناسب، بلایای طبیعی، بارهای زنده سنگین، برخورد با کشتی، آب شستگی، بر روی یکپارچگی زیرسازه پلها تأثیرگذار است.



نکات اولیه درباره تحقیق و بازرسی در مورد خرابی ها

همواره باید چندین نکته درباره تعیین مراحل ارزیابی و تخمین خرابی ها و همچنین تعمیر و نگهداری زیرسازه پل ها مورد توجه قرار گیرد. پلها، اجزای بسیار مهمی از شبکه راهها می باشند زیرا خرابی و فروریزش آنها تأثیر وحشتناکی بر عملکرد شبکه خواهد گذاشت . در بسیاری از موارد، ارزیابی و تخمین خرابی ها، نگهداری و تعمیرات، بسیار مشکل می باشند زیرا برای انجام آنها نیاز به مهندسين پرتجربه و محدوده وسیعی از تکنیک های ابتکاری می باشد. این گزارش عیوب متداول در پلها و علل به وجودآورنده آنها را معرفی می کند. عوامل مذکور عبارتند از:



عوامل زمینی مانند زمین لرزه ها، روانگرایی و زمین لغزه ها به ندرت اتفاق می افتد . OECD در کشورهای عضو هرچند وقتی این گونه حوادث اتفاق بیفتند بسیار مخرب هستند . نشست پی از جمله مواردی است که بسیار پیش می آید. آب شستگی عامل مخرب مشترکی است که در تمامی کشورها وجود دارد. در مورد بارهای خارجی می توان به برخورد کشتی و در مورد اضمحلال مصالح به اثر شرایط محیطی اشاره کرد. دفعات و نحوه بازرسی از زیرسازه ها در بین کشورها ی عضو تقریباً مشابه می باشد. در اکثر موارد بازرسان از یک روش استاندارد بر ای جمع آوری داده ها و انتقال اطلاعات به سیستم مدیریت پل استفاده می کنند. بازرسی های ویژه در صورت بروز حوادثی مانند زمین لرزه ها، سیلابها و تصادف انجام می شود

وظایف و اقداماتی که باید در مورد زیرسازه پلها روی آنها تمرکز شود به شرح زیر می باشند

۱	شناسایی عیوب و آسیب های واقعی پی ها و پایه ها.
۲	روش های بازرسی فنی جهت شناسایی خرابی ها و عیوب زیرسازه پلها و ارایه توصیه هایی جهت بهبود این روش ها
۳	روش های تعمیر و مقاوم سازی خرابی ها و و توصیه هایی جهت بهبود و ارتقا
۴	ساماندهی خط مشی تعمیر و مقاوم سازی
۵	شناسایی نیازها و فعالیت های تحقیقاتی

هدف از برنامه نگهداری پل به شرح زیر عنوان شده است

۱	حفظ کاربری و ظرفیت باربری پل تا زمان ممکن
۲	صرفه جویی اقتصادی برای حال و آینده ▪
۳	دستیابی به بهره برداری مستمر با توجه به محدودیت های مالی موجود ▪
۴	اطمینان از ایمنی مسافران
۵	حداقل سازی تداخل با ترافیک عبوری
۶	ایجاد اطمینان کافی برای سفر راحت

رایج ترین آسیب هایی که در
زیرسازه پل ممکن است رخ دهد

نشست



زمین
لغزه ها



فعالیت
های
لرزه ای



عوامل
مرتبط
با زمین

انواع آسیب دیدگی

- ۰: آسیب دیدگی جزئی
- ۱: آسیب دیدگی عمده، لزوم تغییر
- ۲: آسیب دیدگی شدید، لزوم جایگزینی المان
- ۳: آسیب دیدگی بسیار شدید، لزوم جایگزینی المان و زیرسازه

فعالیت لرزه ای را می توان به دو نوع تقسیم بندی نمود:

نیرو های دینامیکی به بارهایی که تابعی از زمان باشند گفته می شود. بارهای استاتیکی حالتی خاص از بارهای دینامیکی محسوب می شوند که با تابع ثابت تعریف می شوند. به عبارت علمی: شتاب های متغیر در یک سیستم دینامیک یا پویا نیروهایی متناسب با بزرگی و کوچکی خود به وجود می آورند که مجموعه بارگذاری (با شدت های متغیر) را برسازه اعمال می کنند. می توان از طریق معادله نویسی دیفرانسیل و انتگراسیون شدت بار متوسط را در هر مقطع بدست آورد. به طور کلی بارهای دینامیکی به دو گروه تناوبی دارای دوره مثل جزر و مد و غیر تناوبی فاقد زمان خاصی مثل انفجار تقسیم می شوند.

روانگرایی خاک پدیده ای است که در آن خاک اشباع در اثر تنش شدیدی که به آن وارد می شود، مقاومت و سختی خود را به طور کامل از دست می دهد و مانند یک مایع رفتار می کند. این تنش وارده می تواند در اثر تکان های ناشی از زمین لرزه یا دگرگونی های ناگهانی در شرایط تنش خاک باشد. این پدیده بیشتر در خاک های اشباع، شل (با چگالی کم یا غیر متراکم) و ماسه ای دیده شده است. این مطلب به این دلیل است که ماسه های شل در اثر بار وارده تمایل به متراکم شدن دارند اما ماسه های متراکم در مقابل تمایل به افزایش حجم دارند. اگر خاک از آب اشباع باشد.

نیروهای
دینامیکی



فعالیت
لرزه ای

روانگرایی

نیروهای دینامیکی


نیروهای دینامیکی در اثر حرکات افقی و قائم زمین به طور همزمان در هنگام زلزله به وجود می آیند که باعث ایجاد نیروهای داخلی شدید در اثر شتاب در اعضای سازه می شوند.



این نوع حرکات زمانی که پی سازه و ظرفیت باربری خاک کافی نیست، بیشترین اثرات را دارند. حرکات زیرسازه ناشی از اثرات فوق، منجر به جابجایی زیرسازه از محل تکیه گاه ها و در نتیجه فرو افتادن دهانه های پل می شود. نیروهای قائم نیز می توانند آسیب های قابل ملاحظه ای را به زیرسازه ها وارد کنند.

ستونهای کوتاه بیشتر از ستونهای بلند در معرض چنین آسیبی قرار دارند. ترکیب اثرات نیروهای افقی و قائم که در اثر یک زلزله قوی ایجاد می شوند روی یک سازه با دهانه های ساده، ستونهای کوتاه و قیود ناکافی ممکن است بسیار ویرانگر باشد. همچنین بزرگ نمایی اثرات قائم در ترکیبات خاصی از خاکهای نرم و ضخامت هایی از لایه های خاک ممکن است روی دهد. بعضی از آیین نامه های طراحی، توصیه های خاصی را جهت کمینه کردن این اثرات ارائه کرده اند.

آسیب های وارد بر پل هیگاشی کوسن در اثر زلزله نیگاتا، ۱۹۶۴



آسیب های وارد بر پایه های بتن آرمه پل شینرونامی در اثر زلزله اوراگوا اوکی، ۱۹۸۲




آسیب های وارد به بزرگراه سانتامونیکا در کالیفرنیا در اثر زلزله نورث ریج، ۱۹۹۴




روانگرایی

روانگرایی خاک در حین یک فعالیت لرزه ای پدیده ای است که به ندرت اتفاق می افتد اما همان طور که توسط ایالات متحده گزارش شده است، هنگامی که این پدیده روی می دهد آثار ویرانگری را به دنبال دارد. فعالیت لرزه ای باعث ایجاد روانگرایی در خاکهای ریزدانه غیر چسبنده ای که زیر سطح آب زیرزمینی قرار دارند و زیر سازه روی آنها بنا شده است، می شود. در این حالت ظرفیت باربری خاک به شدت کاهش یافته و نشست رخ می دهد.

**تغییر مکان پسماند (باقی مانده) در پل اوشامانبه در اثر ایجاد روانگرایی
در جریان زلزله کوشیرو اوکی، ۱۹۹۳**



انحراف پایه های پل اوشامانبه در اثر ایجاد روانگرایی در جریان زلزله کوشیرو اوکی، ۱۹۹۳



حرکات زمین



وارد آمدن آسیب به زیر سازه در اثر حرکات زمین کمتر اتفاق می افتد و بعضی کشورها هیچ گونه مسأله ای ناشی از این فعالیت خاص را گزارش نکرده اند.

حرکات زمین که باعث ایجاد مشکل در پلها می شود ، می تواند ناشی از فرآیندهای طبیعی مانند زلزله، هوازدگی خوردگی، حساس بودن خاک نسبت به روانگرایی (با منشاء غیر لرزه ای)، بالآمدن سطح آب زیرزمینی در اثر دخالت هایی همچون سهل انگاری در خاکبرداری در جوار سازه و یا اجرای شیب ها به طور نامناسب باشد.



نیروهای پیشران افزایش یابنده

هرچه شیب زمینی که پل روی آن ساخته می شود بیشتر باشد خطر وقوع این مسأله افزایش می یابد. اغلب اثرات شدید از این دست از سویس گزارش شده است. ایالات متحده نیز تعداد کمی از این نوع رخداد را ثبت کرده است. اثرات این فعالیت ها به قدری می تواند شدید باشد که تغییر و یا جایگزینی کامل روسازه و یا المانی از پل ضروری باشد. حرکات آرام و تدریجی و طبیعی توده بزرگی از مصالح که در زمینهای شیب دار روی می دهد.



نشست تحکیم

فونداسیونهای پل که در محدوده ایمنی از ظرفیت باربری خاک قابل فشرده شدن در زیر سطح آنها طراحی می شوند با گذشت زمان مقدار نشست را تحمل خواهند کرد. در اکثریت موارد این حرکت کاملاً قابل قبول است. این مسأله متفاوت از گسیختگی زمین می باشد و در حین آن سازه با پارامترهای شناخته شده ای عمل می کند. اما مسأله هنگامی حاد می شود که مقدار نشست از مقادیر طراحی برای پلها می مدرن تر تجاوز کند و یا باعث ایجاد مشکلات قابل دید در سازه های قدیمی تر شود.

نشست های کلی و نشست های غیر یکنواخت باید مدنظر قرار گیرد: نشست کلی :

چنانچه تمام فونداسیون ها به یک اندازه و با یک نسبت یکسان در حین تحکیم یکنواخت لایه های زیرین نشست کنند، مشکل برای خود سازه به وجود نخواهد آمد، گرچه اشکالات بهره برداری مانند دسترسی به پل پابرجا خواهد بود.

نشست غیر یکنواخت

که معمولاً بیشتر رخ می دهد، میزان اختلاف بین فونداسیون های مجاور می باشد در حالی که شکست خاص (مفصل) هنوز به وجود نیامده باشد. ایجاد مفصل در روسازه یا زیرسازه، گستردگی و شدت مسأله را نشان خواهد داد.

نشست نامتقارن

در عرض یک پی منفرد می تواند باعث چرخش پایه و یا کوله شود که مسأله ای بسیار جدی است. شدیدترین مسایل از این دست در مناطقی رخ می دهد که خاک آنها دارای پتانسیل روانگرایی هنگام زلزله می باشد و یا در آنجا استخراج معدنی در زیر زمین صورت گرفته باشد.

سرانجام، حرکات جانبی کوله هایی که روی زمین نرم ساخته شده اند محتمل می باشد. در این حالت وزن خاکریز پشت کوله باعث حرکت جانبی خاک شده که آن نیز چرخش و تغییر مکان کوله را به دنبال خواهد داشت.

تأثيرات سيلاب
يا سيلاب دشت
رودخانه



جزر و مد

عوامل
مرتبط با آب

پایداری جریان (مهاجرت جانبی و قائم)

در موارد اندکی، ناپایداری جریان و مهاجرت اف ی آن در صفحات سیلابی باعث وارد شدن آسیب به زیرسازه شده است. مثال قابل توجه و یا شاید شدیدترین آن مربوط به سویس و ایتالیا می باشد که در آنجا اگرچه ناپایداری جریان به ندرت اتفاق می افتد، اما هنگامیکه این موضوع در دره های آلپی روی می دهد به حدی شدید است که منجر به آب شستگی شدید و سریع در سطح ۳ می گردد.


آب شستگی در پلها

اکثر اعضاء، آب شستگی را به عنوان یک دلیل عمده در ایجاد آسیب در زیرسازه ها گزارش کرده اند. در واقع اثرات آب شستگی به عنوان رایج ترین و بزرگترین آسیب هایی تعریف شده است که در پلهای واقع بر جریان آب روی می دهد. به طور کلی، پلهای قدیمی تر (که تعداد زیادی از آنها بر روی پی های گسترده سطحی بنا شده اند) بیشتر می باشد.

آب شستگی فعالیتی است که ممکن است پل بر اثر آن در معرض آسیب قرار بگیرد. سطح خرابی مربوطه در محدوده در طول تمام دوران جریان آب ادامه یابد، اما اغلب اوقات تحت شرایط سیلابی، گسیختگی و شکست اتفاق افتاده است.

در سپتامبر سال ۱۹۹۲ در بخش جنوب شرقی فرانسه، در اثر جریان سیلی غیر عادی از مجموع ۸۰۰ پل در آن بخش، ۳۰ دستگاه پل تخریب شد و ۱۴۵ دستگاه به طور جدی آسیب دیدند.

فرو نشست پل reuses در کشور سوئیس، سال ۱۹۸۷




نمایان شدن فونداسیون پل



نمایی از زیر فونداسیون پل



ترک در عرشه پل



پل ۱۵ دقیقه بعد از شکست اولیه



جزرومد

❖ موارد اندکی از اثرات حاصل از جزرومد گزارش شده است . در ایالات متحده آمریکا کمتر از ۱۰ درصد پلها یواقع در مناطق ساحلی به این مسأله دچار شده اند. اگرچه آب شستگی در اثر جزرومد مشکلی می باشد که اثرات آن برخلاف آب شستگی رودخانه ای به صورت تدریجی ایجاد می شود اما شدت آن ممکن است به همان اندازه آب شستگی رودخانه ای باشد.

بارهای خارجی

❖ بارهای خارجی به وجود آورنده بزرگترین مشکلات برای آن دسته از زیر سازه هایی هستند که در برابر این بارها محافظت نشده اند و یا برای مقاومت در برابر آنها طراحی نشده اند. از زمانی که طراحی های مدرن، ملاحظات مقابله با بارهای مختلف از جمله بارهای خاصی که همراه با گذشت زمان افزایش می یابند را شامل می شوند، ادامه استفاده از پلهای قدیمی بسیار خطرناک می باشد.

❖ اما جای خوشبختی است که بدون توجه به سن پلهای، موارد بسیار کمی روی داده که بارهای خارجی باعث وارد آمدن آسیب های شدید شده باشند.

ضربه کشتی

این خطر برای پل هایی وجود دارد که در معرض برخورد با کشتی قرار دارند. نروژ و سوئد به ترتیب دو و پنج تصادف را در بیست سال گذشته گزارش کرده اند که در هر تعمیر و مقاوم سازی زیرسازه پلها شدت آسیب های وارده به قدری بوده است که تعمیرات عمده و یا جایگزینی پل ضروری بوده است .

در طی دهه ۱۹۸۰ دو پل بزرگ در ایالات متحده آمریکا در اثر تصادف کشتی با آنها از حالت بهره برداری خارج و جایگزین گردیدند. یکی از آنها نیز تلفات جانی در بر داشت.

ترافیک

هیچ گونه مشکلی حاصل از اثرات نیروهای کشنده و گریز از مرکز وسایل نقلیه روی عرشه پلها گزارش نشده است.

باد

زیرسازه های اکثر پلهای راه به بار باد حساس نیستند.

یخ زدگی

شرایط آب وهوایی مشخص می کند که وجود یخ در منطقه به عنوان یک معضل بر ای پلها مطرح می باشد یا خیر.

درجه حرارت

- موارد اندکي از آسیب هاي ناشي از اثرات حرارتي به زیر سازه هايي که داراي اتصالات گیردار و یا دستگانهاي تکیه گاهي ثابت مي باشند وارد شده ، گزارش شده است . در موارد معدود ي نیز برخورد وسایل نقلیه همراه با آتش سوزي، منجر به وارد آمدن آسیب هاي شديد به زیرسازه شده است.


آشغال و مواد زاید

در برخی کشورها آشغالهای موجود در رودخانه باعث به وجود آمدن مشکلات اساسی در تعداد زیادی از پلها می شود، بدین ترتیب که این موضوع روی ۱۰ درصد پلها اثر می گذارد اما اغلب آسیب های وارده جزئی و یا آسیب های غیر مستقیم می باشند.

مسیر آبروها از زیر پل توسط آشغال مسدود شده و این موضوع با افزایش فعالیت آب شستگی در دوره پرآبی، پل را در خطر آسیب های بزرگی قرار می دهد.

اضمحلال در اثر شرایط محیطی

در این بخش به تشریح اثرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی که کارایی زیرسازه را به عنوان عضو باربر کاهش می دهد پرداخته می شود. دسته بندی این بخش براساس انواع مصالح ساخت و ساز می باشد:



یک عامل مهم در اضمحلال هر نوع زیرسازه در اثر شرایط محیطی، طراحی و جزئیات اجرایی زیرسازه می باشد.

در زیرسازه های با طراحی ضعیف و جزئیات نامناسب، مسیره های عبور آب به طرف زیرسازه ایجاد می شود و آب چه به حالت عادی خود و چه همراه با مواد شیمیایی محلول، باعث ایجاد آسیب های فیزیکی فراوانی به زیرسازه خواهد شد.

زیرسازه های فولادی

اکثر کشورها دارای تعداد کمی زیرسازه های فولادی و یا بدون زیرسازه های فولادی می باشند . مسأله مهم درمورد زیرسازه های فولادی تأمین حفاظت کافی آنها در برابر اثرات خوردگی محیطی به ویژه در محیط های حاوی کلرید می باشد.

زیرسازه های چوبی

در بسیاری از کشورها پلهای با زیرسازه چوبی موجود نمی باشد. لذا نمونه های زیادی وجود ندارد اما آسیب های وارده به پایه ها توسط چوب سوراخ کن های زیر آبی می تواند شدید باشد. سوئد یک مورد فروریزی را در اثر فعالیت کرم های آبی گزارش کرده است.

زیرسازه با مصالح بنایی

پلهای ساخته شده با مصالح بنایی از قدیمی ترین انواع پلهای کشورهای عضو می باشند. بسیاری از این پلهها تا به امروز در برابر اثرات محیطی، پایداری بسیار خوبی داشته اند و این شاهدهی است بر کیفیت مناسب و مهارت های اجرایی مناسب که در حدود ۲۰۰۰ سال پیش با انتخاب چنین مصالحی، پل هایی ساخته شده است و از دوام ذاتی این مصالح به خوبی استفاده شده است .

بعضی از خرابی های ناشی از اثرات جوی، فرسایش، اثرات یخ زدگی و آب شدگی به خصوص در اتصالات و عدم وجود زهکشی مناسب ، اجتناب ناپذیر می باشند.



**راهنمای بازرسی چشمی
پلهای شهری**

❖ بازرسی سطح ۱:

سالانه و نیز بلافاصله بعد از وقوع حوادث (بطور موردی) انجام میشود. این سطح از بازرسی شامل بازدید و کنترل سریع خرابیهای مشهود پل است که احتمال دارد سلامت پل و ایمنی بهره برداران را به خطر بیندازد. در صورت نیاز به پایش و کنترل سرعت گسترش خرابیها میتوان این سطح از بازرسی را بصورت ادواری انجام داد.

❖ بازرسی سطح ۲:

هر سه سال یکبار، به منظور کسب اطمینان از وضعیت مناسب بهره برداری پل، تعیین شرایط موجود پل و اعضای آن به صورت چشمی انجام میشود.

❖ بازرسی سطح ۳:

این سطح از بازرسی برنامه زمانبندی منظم و خاصی ندارد و شامل تعیین شرایط و وضعیت اعضا و مصالح پل، عمق و شدت خرابیها میشود. بازرسی سطح ۳ ممکن است به دلایل زیر انجام گردد:

- در صورت توصیه پس از بازرسی سطح ۲
- نیاز به تعیین مقاومت و ظرفیت باربری پل
- لزوم مقاومسازی، تعریض و یا تعمیرات پیچیده اعضای آسیب دیده

بازرسی هدف از بازرسی

هدف از بازرسی چشمی، حصول اطمینان از کارکرد مناسب اعضای مختلف سازه ای و غیرسازه ای پل میباشد، به نحویکه بهره برداری از آن بدون ایجاد هرگونه مشکل و وقفه امکانپذیر بوده و در صورت آسیب دیدگی، با انجام تعمیر و نگهداری پیشگیرانه از توسعه خرابیها جلوگیری شود.

➤ بطور کلی اهداف زیر در بازرسی چشمی پلها مورد انتظار است:

✓ - اطمینان از تأمین ایمنی و آسایش بهره برداران

✓ - تعیین نیاز به تعمیر و نگهداری و پیشبینی مشکلات آتی

✓ - کنترل اعضای تعمیر و یا مقاومسازی شده و اطمینان از عملکرد مناسب آنها

✓ - ثبت شرایط پل از نظر فیزیکی و بهره برداری

✓ - ثبت تغییرات ایجاد شده در هر بازرسی نسبت به بازرسی مرحله قبل و تحلیل اجمالی این تغییرات

✓ - تهیه و ارائه اطلاعات و دادههای مفید و مورد استفاده برای طراحی، ساخت و نگهداری پل

✓ - تهیه اطلاعات لازم برای تعیین ظرفیت باربری پلها

الزامات بازرسی

الزامات بازرسی چشمی پلها بطور خلاصه به شرح زیر میباشد:

- تمام اعضای پل باید از فاصله نزدیک (حداکثر ۳ متر فاصله چشم غیر مسلح از عضو) با تجهیزات مناسب جهت مشاهده دقیق مورد بازرسی چشمی قرار گیرند.
- تکیه گاه های مکانیکی باید به صورت چشمی کنترل شوند و حین بازرسی باید نور کافی برای دیدن و تشخیص ترکهای ریز در فولاد، نئوپرن، جوش-های اجزاء آنها، بتن تکیه گاه و نشیمنگاه فراهم باشد.
- در مورد مقاطع و ورقهای فولادی که دچار خوردگی شده باشند، اندازه گیری و تعیین حدود ضخامت قسمت باقیمانده از عضو ضروری است. اگر بازرسی در تعیین حدود و عمق خوردگی به صورت چشمی مطمئن نباشد یا تخصص و تجربه کافی در این خصوص نداشته باشد، باید از ابزار مخصوص یا از متخصصین خوردگی کمک بگیرد.

➤ در بازرسی چشمی، اعضای زیر نیاز به بازرسی ندارند:

- ✓ محدوده پشت کوله که در دسترس نیست
- ✓ اعضای زیر سطح آب یا خاک

تیم بازرسی و وظایف آنها

➤ تیم بازرسی چشمی پل متشکل از افراد زیر میباشد :

➤ - **مسئول تیم:** دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران (اخذ شده از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج مورد تأیید وزارت علوم) و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه اجرا، طراحی، نگهداری و یا مقاومسازی پل باشد.

➤ مسئول تیم باید قبل از بازرسی، شخصاً از پل بازدید کند و نکات خاصی را که کارشناسان بایستی در بازرسی آن پل مورد توجه قرار دهند، یادآوری کرده و بر آنها تأکید نماید. وی باید به منظور کنترل و تأیید نهایی گزارش، پل را مجدداً بازرسی نماید. مسئول تیم میتواند همزمان حداکثر در ۴ تیم بازرسی فعالیت داشته باشد.

➤ - **حداقل دو کارشناس بازرسی:** کارشناس بازرسی اول باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران (اخذ شده از دانشگاههای معتبر

➤ داخل یا خارج مورد تأیید وزارت علوم) و حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه اجرا، طراحی، نگهداری و یا مقاومسازی پل و کارشناس بازرسی دوم باید

➤ دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران (اخذ شده از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج مورد تأیید وزارت علوم) و حداقل ۲ سال سابقه کار در زمینه اجرا، طراحی، نگهداری و یا مقاومسازی پل و یا دارای حداقل مدرک کاردانی عمران (اخذ شده از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج مورد تأیید وزارت علوم) و حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه اجرا، نگهداری و یا مقاومسازی پل باشد.

➤ کارشناسان بازرسی باید بر اساس دستورات مسئول تیم، اندازهگیریهای لازم، یادداشتبرداری و عکسبرداری را انجام دهند و فرمها را بر اساس ضوابط این راهنما تکمیل نمایند. کارشناسان بایستی گزارش بازرسی را تهیه و جهت کنترل نهایی و تأیید در اختیار مسئول تیم قرار دهند.

➤ - **حداقل یک کمک بازرسی:** کمک بازرسی به منظور نصب و نگهداری تجهیزات و انجام کارهایی مانند برسزنی و کمک در انجام اندازه گیریها در تیم

➤ بازرسی قرار میگیرد.

➤ **تبصره ۱: تمام افراد تیم بازرسی باید شرایط عمومی زیر را داشته باشند:**

• توانایی بالارفتن از نردبان و استفاده از تجهیزات دسترسی به قسمتهای مختلف پل

• شناخت و توانایی بکارگیری ابزار و تجهیزات بازرسی

• آشنایی کافی به مقررات و ضوابط ایمنی، بهداشت محیط کار و حفاظت ایمنی

• مهارت در ترسیم قابل فهم طرحها، نوشتن و درج مطالب حین بازرسی (کمک بازرسی ملزم به داشتن این شرط نیست)

• آشنایی با چکلیستهای بازرسی و نحوه تکمیل آنها (کمک بازرسی ملزم به داشتن این شرط نیست)

➤ **تبصره ۲:** قبل از انجام بازرسی، رزومه افراد تیم بازرسی باید توسط کارفرما مورد تأیید قرار گیرد.

کنترل کیفیت

- ❖ عملیات بازرسی پلها باید تحت نظارت مأمورین کنترل کیفیت انجام شود.
- ❖ مأمورین کنترل کیفیت، نمایندگان کارفرما هستند و مستقل از تیم بازرسی فعالیت میکنند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات بازرسی و انجام بازرسی مجدد از برخی پلها و در نهایت تأیید بازرسیهای انجام شده توسط تیم بازرسی است.

کنترل کیفیت

اقدامات لازم پیش از بازرسی

- ❖ اولین گام در انجام بازرسی، تشکیل تیم بازرسی است. پس از آن بازرسین باید برنامه ریزیهای لازم را انجام داده و همه مستندات مربوط به پل (شناسنامه پل، نقشه ها، اطلاعات عمومی، اعضای پل و نحوه شماره گذاری آنها، فرمهای بازرسی دوره های قبل، روند انجام بازرسی دوره های قبل و گزارشهای مربوط به تعمیر و نگهداری پل) را مطالعه نمایند. بازرسین باید اطمینان حاصل نمایند که همه تجهیزات و ابزار بازرسی و ایمنی مناسب و کارآمد را در اختیار دارند.
- ❖ تجهیزات باید توسط افراد متخصص و با تجربه و مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده بکار گرفته شود.
- ❖ بازرسین بایستی به ضوابط این راهنما اشراف کامل داشته باشد.
- ❖ اعضای تیم بازرسی باید علاوه بر فرم تکمیل شده "اطلاعات عمومی و مشخصات فنی پل"، یک سری فرم خام بازرسی به همراه داشته باشد و از انجام هماهنگیهای لازم به منظور کنترل ترافیک عبوری و اخذ مجوزهای قانونی اطمینان حاصل نمایند.
- ❖ برای پلهای فلزی باید برنامه ریزی خاص انجام شود. جوشها باید بطور کامل بازرسی شوند. در صورت لزوم باید از افراد متخصص و یا ابزار خاص، بطورهمزمان با انجام سایر مراحل بازرسی استفاده شود.

تجهیزات و ابزار بازرسی

❖ تجهیزات و ابزار زیر به تشخیص تیم بازرسی، به منظور انجام عملیات بازرسی مورد استفاده قرار میگیرند:

➤ ابزار تمیز کردن:

✓ فرچه، کاردک، بیلچه، برس سیمی و نظایر آن

➤ ابزار بازرسی:

✓ چاقو، وسایل برش، سمبه، چکش لاستیکی، پیچگوشتی، تراز، شاغول، چکش فولادی، گونیای فلزی و نظایر آن

➤ ابزار کمک دید:

✓ دوربین شکاری، چراغ قوه با باتری اضافه، ذرهبین، آینه، چراغ قوه کلاهی، نورافکن و نظایر آن

✓ ابزار اندازهگیری:

✓ خطکش تاشو، متر، اندازهگیر اپتیکی ترک، دماسنج، نوار اندازهگیری، کارتهای با ضخامت مختلف، کولیس و نظایر آن

➤ ابزار جهت ثبت اطلاعات:

✓ تخته زیردستی، فرمهای بازرسی، دفترچه یادداشت، دوربین عکسبرداری با قابلیت درج تاریخ در عکس، گج، ماژیک، مداد، خودکار، پاککن

✓ ابزار و تجهیزات دسترسی:

✓ نظیر نردبان ها، داربست ، طناب ، بالابر، پایینبر و کمربندهای ایمنیوسایل ایمنی شخصی از قبیل جلیقه و لباس شب نما که قابلیت جاگیری تجهیزات بازرسی در آن وجود داشته باشد، کفش مناسب، چکمه، کلاه ایمنی، عینک ایمنی، عینک آفتابی، دستکش، ماسک، جعبه کمکهای اولیه

➤ علائم و تجهیزات انحراف ترافیک:

✓ نظیر پرچم، حفاظ ترافیکی، تابلوها و علائم هشداردهنده، موانع و نوارهای پلاستیکی

ایمنی بازرسی

➤ انجام بازرسی یا هرگونه عملیات اجرایی در مسیر ترافیک باید ضمن حفظ ایمنی بهره برداران، بازرسین، مأموران و کارگران، جریان روان و ایمن ترافیک، آرامش ساکنین محل و سرعت عمل در انجام کار را به همراه داشته باشد. بدیهی است مسئول تیم بازرسی باید به منظور ایمنی هر چه بیشتر بر اساس ضوابط و مقررات، مجوزهای لازم را اخذ نموده و با تمامی سازمانهای مرتبط هماهنگیهای لازم را انجام دهد.

در عملیات بازرسی پلها علاوه بر فوق الاشاره ملاحظات ایمنی زیر نیز باید به دقت رعایت گردد

استفاده از لباسهای مجهز به برچسب شبرنگ و قابل رؤیت (در شب و روز) توسط تمام افراد و مأموران در محل پل و سطح راه استفاده از کلاه ایمنی، عینک، دستکش و ماسک توسط اعضای تیم بازرسی

استفاده از قلاب و کمر بند ایمنی دور کمر توسط بازرس در صورت احتمال سقوط از ارتفاع

بکاربردن ابزار و تجهیزات ایمن و سالم

اطمینان از ایمنی در محوطه‌های تاریک، خلوت، دارای ناهمواری و چاله، قبل از بازرسی (در محوطه‌های تاریک استفاده از نورافکن الزامی است)

افراد تیم نباید رو و یا زیر اعضای که مشکوک به ریزش و لقی هستند، بایستند.

بازرس نباید بدون در نظر گرفتن تمهیدات ترافیکی، از عرض سواره رو عبور کند.

گزارش بازرسی

- ❖ گزارش بازرسی پل اگر به طور صحیح گردآوری و تهیه شود، یکی از اسناد با ارزش است. در هر بازرسی باید یک گزارش جدید تهیه شده و پس از اتمام کار در کنار گزارشهای قبلی بایگانی شود. یک گزارش خوب علاوه بر ارائه اطلاعات در مورد وضعیت موجود پل، یک منبع مؤثر برای بازرسی های بعدی است.
- حین عملیات بازرسی، موارد اضطراری و نیاز به تعمیر بسیار فوری باید توسط تیم بازرسی سریعاً و بصورت مکتوب به کارفرما گزارش شوند.

تشریح روند بازرسی شامل

۱	توالی بازرسی اعضای پل و ابزار دسترسی (به عنوان مثال: عرشه، روسازه، زیرسازه، کانال)
۲	ابزار و تجهیزات مورد استفاده (به عنوان مثال: چکش و تراز یاب)
۳	انحراف ترافیک و شرح انسداد (به عنوان مثال: بسته شدن مسیر، افراد پرچم نگهدار و
۴	نکات خاص ایمنی
۵	پرسنل (به عنوان مثال: تعداد و اسامی بازرسان، متخصصان)
۶	شرایط جوی (درجه حرارت و بارانی یا آفتابی بودن هوا)

تعیین وضعیت همه اعضای آسیب دیده

- ❖ همه اعضای آسیب دیده (با اشاره به موقعیت و شماره عضو) و تمام نشانه های آسیب و خرابی به همراه شدت، گستره و عمق آنها به دقت و به اندازه کافی باید ارائه شوند.
- ❖ برای اعضای که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، تقاضای بررسی دقیق تر یا فراهم آوردن امکانات بیشتر شود.

نتیجه بازرسی

- ❖ نتیجه گیری مهم ترین بخش هر گزارش است. تجربه و قضاوت بازرس در تفسیر نتایج بازرسی بر اساس وضعیت موجود اعضای پل و نتیجه گیریهای منطقی و عملی بسیار مهم است. نتیجه گیریهای نادرست یا منحرف شده میتوانند منجر به توصیه های نامناسب شوند.
- ❖ بازرس باید با توجه به شرایط محیطی، وضعیت همه اعضای سازه و بستر رودخانه و نیز با توجه به اینکه همه خرابیها و آسیبها اهمیت یکسانی ندارند، وضعیت کلی پل را تشریح نماید. در این قسمت از گزارش دلایل احتمالی رخداد خرابیها و نقصهای موجود باید بطور مختصر توضیح داده شود.

توصیه ها و پیشنهادات برای انجام کارهای آتی

❖ در این بخش از گزارش بازرس بایستی توصیه های لازم جهت نگهداری، ترمیم، تعمیر، برطرف کردن خرابیها و جلوگیری از وقوع مجدد آنها را ارائه نماید.


❖ توصیه های تعمیراتی باید در دو دسته کلی زیر ارائه شوند:

- تعمیرات اضطراری
- تعمیرات برنامه ریزی شده در صورت لزوم، پیشنهاد انجام آزمایش یا بکارگیری روشها و یا ابزارهای خاص باید در این قسمت از گزارش ارائه گردد.

شماره گذاری اعضای پل


امتداد و جهت پل به صورت شمالی- جنوبی ، غربی- شرقی ، شمال غربی- جنوب شرقی یا شمال شرقی- جنوب غربی تعیین میشود. جهت اول، ابتدای پل و جهت دوم، انتهای پل منظور میشود.

به عنوان مثال: در پل با امتداد شمالی- جنوبی، همیشه شمال پل ابتدا و جنوب پل انتهای آن محسوب میشود.



شماره گذاری اعضای پل بایستی به شرح زیر صورت پذیرد:

S	دهانه‌ها از ابتدای پل به سمت انتها
B	برای شاهتیرهای هردهانه
P	برای پایه ها
A	شماره‌گذاری کوله ها/دیوارهای حایل از ابتدای پل به سمت انتها
C	اگر پایه‌های پل ستونی باشند، شماره گذاری آنها به صورت عرضی، از غرب به شرق یا از شمال به جنوب
	شماره فونداسیون بر اساس شماره پایه یا شماره کوله تعیین میشود.
U	در پلهای خرپایی اجزای خرپا باید مطابق شکل زیر شماره‌گذاری شوند. شماره‌گذاری اجزای یال بالای خرپا
L	و اجزای یال پایین
M	اجزای میانی



بازرسی سطح ۱

سالانه و نیز بلافاصله بعد از وقوع حوادث (بطور موردی) انجام میشود

بازرسی سطح ۲

هر سه سال یکبار، به منظور کسب اطمینان از وضعیت مناسب بهره برداری پل، تعیین شرایط موجود پل و اعضای آن به صورت چشمی انجام میشود.

بازرسی سطح ۳

این سطح از بازرسی برنامه زمانبندی منظم و خاصی ندارد و شامل تعیین شرایط و وضعیت اعضا و مصالح پل، عمق و شدت خرابیها میشود.

**بازرسی پلها
در سه سطح**

❖ پل:

❖ سازه‌های است با مصالح بتنی، فلزی، بنایی و یا مختلط با دهانه حداقل ۶ متر برای عبور مسیر راه، راه‌آهن و یا پیاده از روی آب و یا هر نوع مسیر و یا مانعی دیگر

❖ کالورت:

❖ پلهایی با دهانه کمتر از ۶ متر هستند که عموماً برای انتقال آب از عرض مسیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

❖ بازرسی:

❖ به مجموعه فعالیت‌هایی چون مشاهده، اندازه‌گیری، آزمایش و قضاوت مهندسی در مورد وضعیت سلامت پل و میزان آسیب‌های وارده به آن، بازرسی گفته می‌شود.

❖ ارزیابی: امتیازدهی به پل بر اساس نتایج بازرسی و وضعیت موجود هر یک از اعضای پل را ارزیابی مینامند.

❖ خرابی: هرگونه آسیب وارده به سازه در اثر عوامل شیمیایی، فیزیکی یا مکانیکی، خرابی نامیده می‌شود.

❖ درز انبساط با قابلیت جابجایی کوچک: درزهایی که امکان جابجایی آنها به کمتر از ۵۰ میلیمتر محدود می‌شود.

❖ درز انبساط با قابلیت جابجایی بزرگ: درزهایی که امکان جابجایی بیش از ۵۰ میلیمتر داشته باشند.

انواع پل

کابلی

خرپایی

طره ای

بتن مسطح

فلزی

قوسی

شاهتیری

سواره رو

تشریفاتی

معلق

چوبی

هوایی

انواع پل ها از نظر مصالح

بتن پیش تنیده

فلزی


بتن مسطح

بتنی

سنگی

چوبی

نمایش اعضای متداول پل (کوله)



نمایش اعضای متداول پل از روی عرشه



نمایش اعضای متداول پل بتنی



09 19 3085

09 19 3085


نمایش اعضای متداول پل از زیر عرشه



08 19 2005

08 19 2002

نمایش اعضای متداول پل با پایه سرچکشی



تیر

پایه (تک ستون سرچکشی)



دیافراگم های میانی

نمایش اعضای متداول پلها (روی پایه)



طول پل

فاصله پشت به پشت دیوار برگشتی کوله، ابتدا تا انتهای عرشه، و یا درز ابتدایی تا درز انتهایی در امتداد خط مرکزی پل است. (در صورت عدم وجود نقشه های چونساخت، اندازه گیری هر کدام که مقدور باشد)



❖ عرض سواره رو:

✓ فاصله داخل به داخل جداول کناری است.

❖ عرض کل پل:

✓ از پشت تا پشت عرشه محاسبه می شود.

❖ ارتفاع آزاد زیر پل (گاباری):

✓ در این قسمت کوتاهترین فاصله بین کف عرشه تا روی زمین یا جاده یا رودخانه می باشد. در صورتیکه پل با کمبود ارتفاع مواجه باشد و پیشانی پل در معرض آسیب برخورد وسایل نقلیه قرار داشته باشد

❖ تعداد خطوط عبور:

✓ تعداد خطوط عبور روی پل یا زیر پل

❖ عرض پیاده رو:

✓ عرض پیاده رو در سمت راست و سمت چپ مسیر حرکت

❖ ضخامت عرشه:

✓ فاصله پایینترین نقطه عرشه تا روی سطح دال است.

❖ ضخامت دال:

✓ ضخامت دال بتنی (یا ورق فلزی در عرشه های ارتوتروپ) است.

❖ دال دسترس:


✓ در این قسمت، طول و ضخامت دال دسترس در صورت وجود درج میشود.

نوع سیستم عرشه پل

دال




تیر-دال



نوع سیستم عرشه پل


تیر طولی و عرضی

جعبه ای




نوع سیستم عرشه پل

کالورت




مجوف




نوع سیستم عرشه پل

خرپایی




قوسی




نوع سیستم عرشه پل

معلق





کابلی



نوع سیستم عرشه پل

قابی



سیستم های تکیه گاهی در پل

مفصلی فلزی
(یاطاقان)



غلطکی فلزی



سیستم های تکیه گاهی در پل

نشیمن ساده با نئوپرن




اتصال پیوسته



سیستم های تکیه گاهی در پل


زانویی

نئوپرن متصل به
عرشه و
تکیه گاه




سیستم های تکیه گاهی در پیل

نشیمن ساده روی قیر گونی




لغزنده مسطح با ورق تفلون



سیستمهای تکیه گاهی در پل:

بالشتک
کاسهای




لغزنده کروی با
ورق تفلون



سیستم پایه ها انواع سیستم پایه پلها


چندستون دایره‌ای با سرستون

(مقطع پایه ها میتواند مستطیلی یا دایره‌ای، فلزی یا بتنی باشد)




پایه تک ستونی بدون سرستون

(مقطع ستون: مستطیلی توپر یا توخالی، دایره‌ای توپر یا توخالی از جنس بتن یا فولاد)




سیستم پایه ها

دیوار بتن مسلح




تک ستون
سرچکشی




سیستم پایه ها

دو ستون سر چکشی
(دو ستون یا بیشتر، با
مقاطع توپر یا توخالی)



چند ستون بدون سر ستون
(مقطع پایه ها میتواند
مستطیلی یا دایره‌ای، فلزی یا بتنی باشد)



سیستم درز انبساط
انواع سیستم درز انبساط متداول
در پل ها

فولادی شانهای یا انگشتی



نوار آبنده الاستومری




سیستم درز انبساط

بلوکهای تکی
نئوپرن



درز با مواد
پرکننده آسفالتی




سیستم درز انبساط

صفحات فلزی
لغزشی یا کشویی





الحاقی چند
قطعهای





نوع سیستم کوله پل:

کوله بسته




نوع سیستم کوله پل:

کوله باز




نوع سیستم کوله پل:



کوله باز




نوع سیستم کوله پل:




نوع سیستم کوله پل:




نوع سیستم کوله پل




نوع سیستم کوله پل:




نوع سیستم کوله پل





نوع سیستم کوله پل




نوع سیستم کوله پل



نوع سیستم کوله پل



در شکل زیر انواع ترکهای محتمل در پلهای بتنی نشان داده شده است. در ادامه تعاریف و توضیحات مربوط به انواع خرابیها ارائه شده است و در انتها، جداول مربوط به تعیین اهمیت خرابی همراه با نمایش تصویری آسیبهای اعضای متداول پلها آورده شده است.



❖ پوسته شدگی بتن:

➤ از بین رفتن و اضمحلال تدریجی ملات و سنگدانه ها در سطح خارجی بتن است که ناشی از شکست شیمیایی پیوندهای سیمان ایجاد شده و باعث کاهش دوام بتن میشود.

❖ تورق شدید و لایه لایه شدن بتن:

➤ این پدیده باعث جدا شدن قطعه‌های از سطح بتن یا قلوه کن شدن بتن میشود و در اثر خوردگی آرماتورها، تمرکز تنش یا اعمال نیروهای خارجی و یا تنشهای حرارتی بوجود می‌آید. تفاوت پوسته شدگی با تورق شدید و لایه لایه شدن بتن در عمق آن است.

➤ پوسته شدگی سطحی است (حداکثر عمق ۲۵ میلیمتر) و معمولا سطح وسیعی از بتن را فرا میگیرد اما تورق شدید و قلوه کن شدن معمولا موضعی و عمیق است.

❖ ترک خوردگی:

➤ ترک خوردگی از جمله خرابیهای ایجاد شده در سازه های بتنی است. ترکها بر اساس عرض آنها مطابق جدول زیر طبقه بندی می شوند:

عرض ترک	نوع ترک
کمتر از ۰,۱ میلیمتر	مویی
بین ۰,۱ تا ۰,۳ میلیمتر	ریز
بین ۰,۳ تا ۰,۷ میلیمتر	متوسط
بزرگتر از ۰,۷ میلیمتر	بزرگ

عرشه بتنی : برای دالها، تیرها، تیرهای باز، تیرهای جعبه ای، تیرهای اتصالی دیافراگمها، مهاربندی، قوسها و برجها

• **خرابی ناچیز: در شرایط مناسب با خرابی جزئی یا بدون خرابی است.**

• ترک مویی (عرض کمتر از ۰.۱ میلیمتر) ممکن است وجود داشته باشد. ترکها بسیار کم تعداد و با فاصله زیاد از هم ایجاد شده اند.

• هیچ ترکی در عضو پیشتنیده وجود ندارد. ترک موزاییکی در سطح عضو دیده نمیشود. هیچ نمونه ایی از ترکهای کششی مشاهده نمیشود.



فقط لکه های سطحی آب در دیافراگم



لکه جزئی آب درزیر تیر



به طور جزئی هوازده شده است، مقدار کمی تغییر رنگ و اضمحلال سطحی وجود دارد، اما عضو هنوز در شرایط خوبی است.

❖ عرشه بتنی

- **خرابی با اهمیت کم:** شرایط نسبتا خوب، همراه با خرابیهای نسبتا جزئی است.
- ممکن است ترکهای ریز (عرض بین ۰,۱ تا ۰,۳ میلیمتر) و پوسته شدگی کم در بتن وجود داشته باشند. اما ترکها ریز و خشکند و تورق بتن در حدی نیست که آرماتورها یا کابلها نمایان شوند. لکه های نم و شوره زده گی ممکن است مشاهده شود.
- در اعضای پل پیشتنیده هیچگونه ترکی مشاهده نمیشود.
- ممکن است ترکهای موزاییکی مویی با عرض کمتر از ۰,۱ میلیمتر مشاهده شود.
- احتمال دارد ترکهای کششی، مویی، با عرض کمتر از میلیمتر نیز وجود داشته باشد.



ترکهای مویی فراوان و نزدیک به هم، خرابی با اهمیت کم را نشان میدهد.



ترکهای مویی با فاصله کم همراه با شوره زدگی بر روی سطح وجود دارند.



ترك نشان داده شده همراه با اثرات رطوبت ممکن است نشان دهنده خرابی ناچیز باشد، اما تعدادی ترکهای مویی وجود دارند که این الگو نشانگر خرابی با اهمیت کم است.



لکه های ایجاد شده نشان دهنده مشکلات نهان و برخی خرابیهای جزئی است.

❖ خرابی با اهمیت متوسط:

ترکهای متوسط (عرض بین ۰,۳ تا ۰,۷ میلیمتر) همراه با نشانه های سایش و تورق در سطح بتن مشاهده می شود که ممکن است ناشی از خوردگی فعال و پیش رونده در آرماتورها باشد و به تدریج زمینه سطح مقطع آرماتورها و کابل ها فراهم شود.

➤ لکه های زنگ زدگی بصورت تک لکه در سطح بتن دیده می شود. تعداد لکه های نم زدگی و شوره زدگی و تجمع آنها می تواند نشان از وجود آهک در بتن باشد.

➤ ترکهای انقباضی با عرض متوسط (۰,۳ تا ۰,۷ میلیمتر) در امتداد خط مرکزی دال تخت همراه با زنگ زدگی و رطوبت اطراف ترک مشاهده می شود.

➤ ترک خوردگی در اعضای پیش تنیده مشاهده می شود.

➤ ترکهای ریز موزاییکی با عرض (۰,۱ تا ۰,۳ میلیمتر) دیده می شود.

➤ ترکهای کششی ریز با عرض (۰,۱ تا ۰,۳ میلیمتر) مشهود است

نمونه ی از قالب بندی دائمی فولادی. بخشی از دال دارای خرابی با اهمیت متوسط میباشد. در این قسمت، دال پوشش خود را از دست داده است. اهمیت خرابی سایر بخشها کم است.





ترک‌های مکرر با عرض بزرگتر از ۰٫۳ میلیمتر وجود دارد.



پوسته شدگی و نمایان شدن آرماتور نشانگر خرابی با اهمیت متوسط است. البته بتن دارای ترک نیز میباشد.



نمایان شدن آرماتور به دلیل پوسته شدگی موضعی در بتن است و شواهد حاکی از کم بودن پوشش بتن است.

ایجاد جداشدگی نسبتاً بزرگ در بتن. این جداشدگی در کلید برشی به دلیل ممانعت در برابر حرکت میباشد. و بیانگر خرابی با اهمیت متوسط است.



تنها يك ترك متوسط با عرض کمتر از ۷ میلیمتر دیده میشود. قابل توجه است که این ترك فعال و پیشرونده است.



❖ عرشه بتنی

❖ خرابی با اهمیت زیاد

➤ ترکهای بزرگ (عرض بیش از ۰,۷ میلیمتر) همراه با سایش و پوسیدگی مشاهده می شود. زنگ زدگی شدید آرماتورها در یک سطح بزرگ وجود دارد. و این نشانه از دست رفتن مقدار قابل توجهی از سطح مقطع آرماتورها و کابلهاست.

➤ ترکهای انقباضی بزرگ در طول

➤ خط مرکزی، همراه با نفوذ رطوبت خیلی زیاد و لکه های شدید زنگ زدگی اطراف ترک مشاهده میشود.

➤ عرشه ممکن است دارای ترکهای طولی گسترده، همراه با جابه جایی ناهمگون بین اعضای آن باشد.

➤ ترک خوردگی در اعضای پیش تنیده مشاهده می شود.

➤ ترکهای ریز موزاییکی با عرض (۰,۳ تا ۰,۷ میلیمتر) دیده می شود. فاصله بین ترکها در هر شبکه ۳۰۰ میلیمتر است

➤ ترکهای کششی ریز با عرض (۰,۳ تا ۰,۷ میلیمتر) مشهود است

خسارت ناشی از وارد شدن ضربه شدید به تیر است که باعث خرابی کامل تیر شده است. اقدام فوری برای تعمیر مورد نیاز است.





ترکهای موزاییکی با عرض
تا $0,6$ میلیمتر و فواصل
نزدیک در سطح بتن دیده
می شود

خسارت اساسی وارده به عضو کاهش
سطح مقطع آن است که ناشی از خرد
شدن بتن می باشد.



خسارت اساسی مربوط به خوردگی و کاهش سطح
مقطع آرماتورهاست که
منجر به شکست تیرها شده است.



● **عرشه فولادی :** جهت تیرها، دیافراگمها، خرپای سراسری، تیرهای اتصال، مهاربندی، خرپاهای سراسری، قوسها، برجهای نگهداری کابلها، کابلها، آویزها، میل مهارها و پیچ و مهره های اتصال

● **خرابی ناچیز:** در شرایط خوب میباشد (بدون خرابی یا خرابی جزئی)

● همه جوشها، بولتها، پرچها، میل مهارها در شرایط خوبی هستند و هیچ گونه تغییر شکل و حرکتی در ورقها و مقاطع دیده نمیشود.

● کابلها و آویزها : هیچ علائمی از شل شدگی و ناکارآمدی میل مهارها، سوکتها و گیره ها وجود ندارد.



پل قدیمی، همچنان در شرایط مناسبی است.

تغییر رنگ در نزدیکی اتصالات به مقدار بسیار جزئی و سطحی



تیرهای فولادی همچنان مانند تیر نو هستند.



پوشش رنگ تیرهای فولادی کمی از بین رفته است ولی همچنان مانند تیرهای نو هستند.

عرشه فولادی

خرابی با اهمیت کم: ممکن است خوردگی موضعی سطحی مشاهده شود.

همه جوشها و سختکننده ها در شرایط خوبی هستند.

هیچگونه ترک یا خوردگی سطحی اساسی دیده نمیشود. ممکن است خوردگی کمی در اتصالات دیده شود.

کابلها و آویزها: میل مهارها و سوکتها سالم هستند اما گیره ها ممکن است کمی دچار خوردگی شده باشند.



خوردگی جزئی در اتصالات، خوردگی سطحی موضعی



زنگ زدگی و خوردگی موضعی سطحی وجود دارد اما کاهش سطح مقطع رخ نداده است.



خوردگی در سطحی وسیع
مشاهده میشود که
نشاندهنده خرابی با
اهمیت کم میباشد.



خوردگی سطحی موضعی، بیشتر در نواحی که
در معرض هوا قرار دارند شایع میباشد، از بین
رفتن مقطع رخ نداده است.



خوردگی همه جانبه و
وسیع اما سطحی رخ
داده است

عرشه فولادی خرابی با اهمیت متوسط:

خوردگی در سرتاسر عضو دیده میشود و حتی ممکن است قلوه کن شدن، بیرون پریدگی و کاهش مقطع هم مشاهده شود. جوشها ممکن است ترکهای مویی غیرپیوسته داشته باشند. خوردگی در سخت کننده ها هم دیده میشود و حتی ممکن است بعضی سخت کننده ها شل شده باشند. ورقهای پرچ شده ممکن است در حد ۱ تا ۲ میلیمتر جابه جایی داشته باشند ولی پرچها هنوز دیده میشوند. **کابلها و آویزها:** میل مهارها ممکن است ترکهای مویی داشته باشند، سوکتها شل شده باشند و فلز گیره ها دارای ترک ریز باشد. کابلها ممکن است شل شده باشند و آویزها از جای خود لغزیده باشند اما سیم کابلها پاره نشده باشد.



خوردگی موضعی شدید در نواحی خاص و کاهش سطح مقطع وجود دارد.



خوردگی سطحی جوش همراه ترکهای مویی غیر ممتد وجود دارد.



خوردگی سطحی فعال و زنگزدگی شدید در پوشش فلزی دیوار جناحی، باعث کاهش سطح مقطع این پوشش شده است.



بالها فقط مقدار کمی از سطح
مقطع خود را از
دست داده اند، اما پوسته
شدن و ورآمدن جان
نشان دهنده اینست که مقدار
بیشتری از سطح
مقطع آن کاهش یافته است.



خوردگی موضعی
متوسط به همراه
مقداری کاهش
سطح مقطع دیده
میشود، با این وجود
همچنان عضو
قابل استفاده است.



خوردگی شدید بال و جان
مشهود است. بازرسی باید
توجه داشته باشد این عضو
نیاز به بازرسی زیر سطح
آب دارد.

عرشه فولادی

❖ خرابی با اهمیت زیاد:

➤ مقطع دارای خوردگی شدید شده و بخش قابل توجهی از سطح مقطع از دست رفته است.

➤ جوشها ترک خورده اند، سخت کنندهها به شدت خورده شده و سطحشان کاهش پیدا کرده است. تیرها و شاهتیرها دچار تغییر شکل و تغییر فرم شده اند.

➤ کابلها و آویزها :

➤ آویزها در طول کابلها لغزیده اند. کابلها کاملاً شل شده اند. مهارها کاملاً ترک خورده اند یا حرکت کرده و لغزیده اند. سوکتها خراب شده اند و گیرهها کاملاً آسیدیده اند.

➤ تعدادی از سیمهای بعضی از کابلها نیز پاره شده و در آستانه گسیختگی هستند.



مقطع فولادی به شدت دچار خوردگی شده است.



ترک قابل توجه در جوش دیده میشود. مقطع به صورت بالقوه قابلیت شکست دارد.

پایه پل و کوله بتنی :

جهت پایه ها، شمع ها، ستونها، سرشمع ها، سرستونها، دیوارها، شالوده ها و کوله های بتنی
خرابی با اهمیت ناچیز :

بتن:

اعضای بتنی در شرایط خوبی هستند و ممکن است ترکهای مویی در سطح آنها دیده شود. هیچ ترکی در اعضای پیش تنیده دیده نمیشود. ترک کششی وجود ندارد.

مصالح بنایی:

ترکهای مویی یا ترکهای ریز در ملات و محل های اتصال دیده میشود.



ترکهای مویی نزدیک قسمت فوقانی وجود دارند. با این که شمع پیش-تنیده میباشد و هر نوع ترکی در اعضای پیشتنیده نشانگر خرابی با اهمیت کم است، اما بالاترین بخش عضو بدون تنش است و میتوان آنرا مانند اعضای بتن مسلح در نظر گرفت.

شکل منفرد، پایه پل را شکل میدهد. پایه پل همانند "پایه نو" ستون بتنی میباشد.

لایه ملات کاملاً نو به نظر میرسد. توجه شود که این بخشی از پایه میانی جدید در عملیات مقاومسازی است. عملکرد بخش مقاومسازی شده کاملاً خوب است.

خرابی با اهمیت کم:

❖ بتن:

➤ اعضای بتنی ترکهای ریز دارند. پوسته شدگی کم و موضعی دیده میشود. اما آرماتورها و کابلها هنوز دیده نمیشوند. هیچ ترکی در اعضای پیش تنیده مشاهده نمیشود. ترکهای کششی مویی ممکن است وجود داشته باشد.

➤ مصالح بنایی:

➤ ترکهای متوسط یا بزرگ (با عرض حتی بیش از ۱ میلیمتر) در ملات بین مصالح وجود دارد. اما قطعات سنگ و بلوکها همچنان سر جای خود قرار دارند.

➤ مصالح بدون ملات و یا سنگهای قواره نشده هنوز به خوبی روی هم دارند.


➤ گابیونها نشست و یا افت خیلی کمی دارند و یا تعداد کمی از سیمهای توری گابیون پاره شده اند.

کنده شدن بتن به دلیل ضربه است.
اما این آسیب عمیق نیست.





لکه های آب، نشانگر آغاز ایجاد لکه های زنگ است. خصوصاً در محل تلاقی پایه دیواری با عرشه و قسمت فوقانی داغ آب



مقداری سایش و ترک در نمای انتهایی پایه مشاهده میشود. البته ممکن است خرابی ایجاد شده ناشی از عوامل محیطی بیش از مقداری باشد که دیده میشود.

پایه پل و کوله بتنی خرابی با اهمیت متوسط :

بتن:

اعضای بتنی ترک متوسط دارند. تورق و پوسته شدن همراه با آشکار شدن آرماتورها نشان از خوردگی شدید و پیشرفته همراه با کاهش سطح مقطع آرماتورها دارد. لکه های زنگزدگی بصورت موضعی دیده میشود. ممکن است بعضی از کابلها نیز مشهود باشند که نشان از آغاز خوردگی آنهاست.

ترک خوردگی در اعضای پیشتنیده دیده میشود. ترکهای کششی ریز ممکن است نمایان شود.

مصالح بنایی:

ترکهای بزرگ در ملاترها، شل شدگی بعضی از بلوکها و یا سنگها همراه با ریزش مقداری از خاکریز پشت مصالح مشاهده میشود. توری گابیونها ممکن است تا حدی آسیب دیده و پاره شده باشند و تعدادی از سنگهای درون توریها خالی شده باشد.

این شکل نشانگر خرابی با اهمیت کم است. اما به دلیل شرایط محیطی خورنده و گسترش اثرات آن به سمت بالای عضو و نیز وجود شبکه ترکها، میتوان خرابی این عضو را با اهمیت متوسط تلقی کرد.



پوسته انداختن، نمایان شدن آرماتورها، هوازدگی قابل توجه قسمت انتهایی و قله کن شدن سطحی نشانه خرابی با اهمیت متوسط است.





❖ پایه پل و کوله بتنی خرابی با اهمیت زیاد :

بتن:

اعضای بتنی ترک‌های بزرگ دارند و تورق شدید همراه با خوردگی پیشرفته آرماتورها یا کابلها دیده میشود و قسمت قابلتوجهی از سطح مقطع اعضا دچار اضمحلال شده است. ترک‌های کششی متوسط در عضو دیده میشود.

مصالح بنایی:

ترکهای بزرگ با عرض بیش از ۲ میلیمتر در ملات دیده میشود. دیوارهای جناحی ساخته شده از مصالح سنگی قواره نشده کاملاً حرکت کرده اند و تعدادی از سنگها از جای خود خارج شده و کنده شده اند. این دیوار دیگر نقش محافظ و نگهدارنده را ندارد. گابیونها ممکن است خرابی شدیدی داشته باشند و تعداد قابل توجهی از سیمهای توری ها پاره شده و سنگها از داخل آن خارج شده باشند.

به دلیل خسارت ناشی از پوسته زدگی و بیرون پریدگی، ظرفیت مقطع کاهش یافته است. فرض بر این است که خرابی به سرعت گسترش پیدا کند.

نتیجه گیری

۱	استفاده از تجهیزات ثبت خودکار داده ها موجب خواهد شد تا مراحل جمع آوری اطلاعات در برنامه های بازرسی پل ارتقا یابد.
۲	مدیر پل می تواند با استفاده از تجهیزات پیشرفته برای شناسایی خرابی قسمت های داخل و خارج سطح آب، به اطلاعات دقیقتری جهت انتخاب روش تعمیر و یا استراتژی نگهداری مناسب دست یابد.
۳	روش های تعمیر و مقاوم سازی که در این گزارش ارائه شده اند به طور عملی و موفقیت آمیز در کشورهای مورد استفاده قرار گرفته اند. البته در مواردی نیز کارآیی درازمدت برخی از روش ها هنوز تأیید OECD عضو نشده است.
۴	تحقیقات، روش های جدیدی را برای ارزیابی زیرسازه ها در محیط ها و شرایط سخت و مشکل ارائه می کند. همچنین روش های حفاظت زیرسازه در برابر نیروها و بارهای زمینی، آبی و محیطی پیشرفت کرده اند.
۵	روش ها و تکنیک های فراوانی برای تبادل اطلاعات در مورد روش ها و محصولات مرتبط با تعمیر و نگهداری زیرسازه ها ارائه شده اند که هر یک به نوعی درصد موفقیت را افزایش می دهند.

پیشنهادات

- ۱ باید استفاده از تجهیزات جمع آوری خودکار داده ها در برنامه بازرسی پل معرفی و متداول گردد تا به این ترتیب دقت اطلاعات جمع آوری شده توسط بازرس پل بیشتر شود. این کار باعث خواهد شد تا بازرس به جای صرف وقت زیاد برای وارد کردن داده ها با دست، وقت بیشتری را به بازرسی عملی اختصاص دهد.
- ۲ باید روش های ارایه شده تعمیر و مقاوم سازی را امتحان نمود و از بین آنها مناسب ترینشان را انتخاب کرده و بکار گیرند. همچنین باید اطلاعات مرتبط با امکان، هزینه و اجرای روش ها فراهم شود.
- ۳ باید برای تشخیص دقیق تر خرابی بخش های داخل و خارج سطح آب، تلاش های مؤثری در جهت پیشرفت تجهیزات صورت گیرد.
- ۴ تحقیقاتی برای یافتن روش های بهتر ارزیابی زیرسازه در شرایط و محیط های سخت و دشوار مورد نیازی باشد. همچنین باید تلاش هایی در جهت پیشرفت روش های حفاظت زیرسازه در برابر نیروها و بارهای زمینی، آبی و محیطی انجام شود.
- ۵ باید سازوکاری برای تبادل اطلاعات، تجربیات، روش ها و مواد و مصالح در زمینه های تعمیر و نگهداری پل برای سرویس دهی در سطح بین المللی به وجود آید.

پایان باتشکر

civilamirhosein

